

VERBALE DI COLLAUDO N. 459

In data 8-7-22 presso i locali di : 005890

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "LEONARDO
DA VINCI"
VIA G. CARDUCCI, SNC
01021 ACQUAPENDENTE (VT)**

Vs. Rif.: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562

CIG: 91070764DC

CUP: G49J21011490006

N. PREVENTIVO: 58944

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.


Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
	OC 9194	
335020	NOTEBOOK HP 255 G8 - 15,6" FHD AMD RYZEN 5-3500U 8GB	2,00
328130	CARRELLO A PAVIMENTO CON MENSOLA PER TV/MONITOR	3,00
338160	MONITOR INTERATTIVO CAMPUSTOUCH PRO-2 MULTI-TOUCH 75" <i>Che include:</i>	23,00
290600	CAVO ALIMENTAZIONE VDE C13 F A SCHUKO ANGOLATA 5 M	23,00
302714	CANALINA A MURO - 2 METRI	46,00
303399	CAVO HDMI 5MT ENTRY	23,00
338159	MONITOR INTERATTIVO CAMPUSTOUCH PRO-2 MULTI-TOUCH 75" LED UHD 4K ANDROID	23,00
340992	SMONTAGGIO KIT LIM (RI-MONTAGGIO NON INCLUSO)	20,00
340376	MOZABOOK CLASSROOM+MOZAIK TEACHER - 1 ANNO ITA	23,00
340309	REDOOC 2022 - LICENZA PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI	23,00

VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI
 Cognome e Nome in stampatello

1) BELLUNORI DAVIDE Firma (leggibile)


2) _____

3) _____

Dichiarano che: i colli erano sigillati
 i colli erano aperti N. colli: 14


Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 8-7-22 dalle ore 11:00 alle ore 17:00
 nella sezione (o nelle sezioni) n. 5^e B , 1^o AS , 4^o A , 3^o AS ,
LINGUE , 4^e ASA , CHIMICA , 2^o AS , 2^o AC , 1^o AC ,
1^o AS , 3^e ABC , 3^e AC , M.2 , _____ , _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

I MONITOR DELL'AULA LINGUE E DELL'AULA M.2 NON SONO
STATI MONTATI A PARTIRI A CAUSA DEI LAVORI DA FARSI NELLE
SUDDISTE AULE MA RISULTANO FUNZIONANTI, EFFETTUATO COLLAUDO
CON CLIENTS TEST OK.


DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:

FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO
 Cognome e Nome in stampatello

1) LONGO DANIELE 

2) _____

Verbale N. 459 Cliente: 005890

TIMBRO NON DISPONIBILE


ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si no, _____


- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

LONGO DANIELE

Firma leggibile dell'Installatore



POST-INSTALLAZIONE a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si no, _____

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si no, _____


- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

BECCUORI DAVIDE

Firma e Timbro della Scuola



Allegato al Verbale N. 459 Cliente: 005890

TIMBRO NON DISPONIBILE
